

## Procedura di vestizione nelle aree di manufacturing

### Dress code for manufacturing areas

L'ingresso nelle aree di manufacturing richiede l'utilizzo del copricapo e del copribarba se rilevante.  
*The entrance in the manufacturing areas requires to dress the cap and the cover beard, if applicable*



Indossare la cuffia e coprire bene tutti i capelli e le orecchie  
*Wear the cap to covering all hairs including the ear*



Se rilevante, indossare il copribarba avendo cura di coprire baffi e barba  
*If applicable, wear the cover beard to covering all beard and moustaches*